

Leitores travando após a primeira leitura do código barras.

Entre no **GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS**, depois procure por **libusb-win32 devices**, de um clique em **BETTER\_USB\_HS** com botão lado direito do mouse **ATUALIZAR DRIVER** - clicar **PROCURAR SOFTWARE DE DRIVER NO COMPUTADOR - PERMITIR QUE EU ESCOLHA EM UMA LISTA DRIVERS DISPONIVEIS EM MEU COMPUTADOR** - selecione **DISPOSITIVO DE ENTRADA USB - AVANÇAR** logo em seguida abra um **BLOCO DE NOTAS** ou **WORD** e faça a leitura por mas 03 vezes qualquer código de barras e observe se ele ira travar.

**Obs.: Este problema começou a partir do dia 10/09/2019 com atualização Microsoft.**

